



Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Сервис-Истейт»
s.estinfo@mail.ru
197082, Санкт-Петербург,
Туристская ул., д. 23, к. 4, литера А, пом. 2-11
р/с № 40702810155070004271
Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк»
г. Санкт-Петербург
и/с № 30101810500000000653
БИК 044030653

ОГРН 1127847069888 ОКПО 38073154
ИНН 7811513310 / КПП 784101001

«22» 05 2019 № 46/У

Жилой комплекс «Пифагор»

Уважаемый Владимир Витальевич!

ООО «УК «Сервис-Истейт» осуществляет управление многоквартирным домом, расположенным по адресу: Санкт-Петербург, пр. Маршала Блюхера, д. 11, корп. 2, с 18.10.2017 года.

В адрес Нашей организации поступают многочисленные обращения жителей жилого дома, касательно разрушения участка дороги от проспекта Маршала Блюхера до жилого комплекса «Пифагор».

На основании вышесказанного, прошу Вас дать ответ о планируемых сроках производства ремонтно-восстановительных работ внутриквартального участка дороги от жилого дома, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пр. Маршала Блюхера, д. 9, корп. 1 (ЖК «Фламинго») до жилого дома, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пр. Маршала Блюхера, д. 11, корп. 2 (ЖК «Пифагор»).

Заместитель генерального директора
ООО «УК «Сервис-Истейт»

В.О. Перминов